

# Информационный бюллетень № 268

Унификация термообработки коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236...

Управление по гарантии

Ярославль, Россия, 06.06.2023

---



## Унификация термообработки коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236...

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов		
Тема/проблема:	Унификация термообработки коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236...							
Модель:	Двигатели ЯМЗ-236							

С марта 2023 года взамен коленчатого вала 236HE-1005009-Б применяется вал 236-1005009-Ж, при этом изменилась термообработка коленчатого вала 236-1005009-Ж, см. Таблицу 1.

Коленчатый вал 236HE-1005009-Б взаимозаменяем с коленчатым валом 236-1005009-Ж (с новой термообработкой)

Коленчатый вал 236HE-1005009-Б снят с производства.

Таблица 1.

Коленчатый вал в запасные части	До изменения	После изменения (с 01.03.2023)	Взаимозаменяемость	Применяемость
236-1005009-Ж	Термообработка: нормализовать; поверхностное упрочнение закалка шеек ТВЧ 53...63 HRC	Термообработка: закалить, отпустить; поверхностное упрочнение закалка шеек ТВЧ 53...63 HRC	Сохранена	ЯМЗ-236М2, 236Г, 236Д-2,6, 236HE, 236HE2, 236BE2 всех комплектаций; кроме 236М2-59, 236НК, 236Д,-3,4,7

Маркировка коленчатого вала 236-1005009-Ж на пятой щеке в поковке **ЯМЗ 236H**

